



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Егорлыкскому району**

Почтовый адрес: пер. Первомайский, 1 «б», ст. Егорлыкская, Ростовская обл., 347660. Телефоны: (86370) 22-4-13,
Факс: (86370) 22-4-13. E-mail: 51gpn_rnd@mail.ru
Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 46/90/102

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности Муниципальному
бюджетному дошкольному образовательному учреждению детского сада №3 «Алёнушка»,
Заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №3 «Алёнушка» Штепа Ольге Алексеевне**

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности,
имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной, документарной проверки, выданного начальником ОНД УНД и ПР-главным государственным инспектором Егорлыкского района по пожарному надзору ГУ МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы Бухтояровым А.Н. от «27» июня 2016 № 102 в соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14ч.30 мин. «25» июля 2016г. по 11ч. 00 мин. «02» августа 2016г. проведена плановая выездная, документарная проверка зданий, сооружений и на прилегающей территории **Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 «Алёнушка»** расположенного по адресу Егорлыкский район, ст. Егорлыкская, ул. Ростовская, 31

— дознавателем отделения надзорной деятельности по Егорлыкскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Семеновым Кириллом Александровичем.

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору)


совместно с: **Заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №3 «Алёнушка» Штепа Ольгой Алексеевной**

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Здание детского сада				
1	Прибор контрольно-приемный установленный на стене в коридоре (проходной) не защищен от несанкционированного доступа.	Часть 4 ст.4, ст. 83 Федерального закона №123"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п.61, СП 5.13130.2009 п. 13.14.5.	20.07.17г.	
2	На втором этаже ширина дверного	Часть3 ст.4, Часть 4 ст4.		

	проема в свету на пути эвакуации из единственного эвакуационного выхода из средней группы составляет 75 см., что менее требуемого 80 см.	ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18	
3	На втором этаже ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из единственного эвакуационного выхода из старшей группы составляет 75 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст.4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18	
4	Наружная лестница со 2-го этажа из старшей группы предназначенная для пути эвакуации не соответствует требованиям, проступи не должны быть прутковыми.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.08.02-85*, п. 3.4	20.06.18	
5	На втором этаже левого крыла ширина дверного проема в свету в общий коридор, составляет 76 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст.4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18	
6	На втором этаже левого крыла ширина дверного проема в свету из общего коридора к центральному лестничному маршу, составляет 71 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст.4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18	
7	На втором этаже ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из единственного эвакуационного выхода из спальни средней группы составляет 76 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст.4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18	
8	На втором этаже ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из подготовительной группы в коридор составляет 71 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст.4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18	
9	Наружная лестница со 2-го этажа из подготовительной группы предназначенная для пути эвакуации не соответствует требованиям, проступи не должны быть прутковыми.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 2.08.02-85*, п. 3.4	20.06.18	
10	На втором этаже правого крыла ширина дверного проема в свету в общий коридор, составляет 76 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст.4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18	
11	На втором этаже правого крыла ширина дверного проема в свету из общего коридора к центральному лестничному маршу, составляет 76 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст.4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2	20.06.18	

		примечание №2		
12	В здании детского сада центральный лестничный марш на второй этаж отделка пути эвакуации выполнена из сгораемых материалов не соответствует требованиям пожарной безопасности, выполнены из фанеры.	п.2.ст.51, п.1 ч. 2 ФЗ №123, табл.28, табл.3 приложение к ФЗ №123	20.07.17г.	
13	В здании детского сада центральный лестничный марш на второй этаж отсутствуют поручни для детей, на расстоянии 0,5 м, высота ограждения лестниц должна быть 1,2 м.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст. 4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.12. ВСН-49-86	20.06.18г.	
14	В здании детского сада центральный лестничный марш на второй этаж ширина лестничной площадки меньше ширины марша.	Часть3 ст.4, Часть 4 ст4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.4	20.06.18г.	
15	На первом этаже в коридоре подготовительной группы датчики пожарной сигнализации расположенные на потолке находятся ближе 50 см. к светильнику.	п. 13.3.6, СП 5.13130.2009	20.07.17г.	
16	На первом этаже в кладовой датчики пожарной сигнализации расположенные на потолке находятся ближе 50 см. к светильнику.	п. 13.3.6, СП 5.13130.2009	20.07.17г.	
17	На первом этаже в методическом кабинете датчики пожарной сигнализации расположенные на потолке находятся ближе 50 см. к светильнику.	п. 13.3.6, СП 5.13130.2009	20.07.17г.	
18	На первом этаже в медицинском кабинете датчики пожарной сигнализации расположенные на потолке находятся ближе 50 см. к светильнику.	п. 13.3.6, СП 5.13130.2009	20.07.17г.	
19	На первом этаже в кабинете бухгалтерии датчики пожарной сигнализации расположенные на потолке находятся ближе 50 см. к светильнику.	п. 13.3.6, СП 5.13130.2009	20.07.17г.	
20	На первом этаже ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из ясельной группы составляет 76 см., что менее требуемого 80 см.	Часть3 ст.4, Часть 4 ст4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18г.	
21	На первом этаже ширина дверного проема в свету на пути эвакуации из младшей группы составляет 75 см., что менее требуемого 80 см.	Часть3 ст.4, Часть 4 ст4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18г.	
22	На первом этаже правого крыла ширина дверного проема в свету в общий коридор, составляет 75 см., что менее	Часть3 ст.4, Часть 4 ст4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях	20.06.18г.	

	требуемого 80 см.	пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2		
23	На первом этаже правого крыла ширина дверного проема в свету из общего коридора к центральному выходу, составляет 75 см., что менее требуемого 80 см.	Часть 3 ст.4, Часть 4 ст4. ФЗ№123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СНиП 11-А.5-62 пункт 4.2 примечание №2	20.06.18г	
Здание котельной				
24	В помещении здания котельной отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	Часть 4 ст. 4, ст. 83 Федерального закона №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правила Противопожарного Режим в РФ 2012 п.61, НПБ 110-03 табл.№1 п.9;	20.06.18г	
25	На дверях помещений, котельного назначения, отсутствуют таблички обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п. 20	20.07.18г	
Здание кухни				
26	В помещении здания отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	статьи 83 Федерального закона №123"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п.61, НПБ 110-03 табл.№1 п.9;	20.06.18г	
27	Помещение здания не оборудованы системой оповещения людей о пожаре.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п.61	20.06.18г	
28	Помещение здания не оборудовано самосветящимися табличками «Выход» на эвакуационных выходах, которые при отключении питания электроэнергии включается автоматически на определенное время.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п.33	20.06.18г	
29	На дверях помещений, складского назначения, отсутствуют таблички обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п. 20	20.07.18г	
30	На видных местах отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режима в РФ 2012 п. 2	20.07.18г	
Здание склада				
31	В помещении здания отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	статьи 83 Федерального закона №123"Технический	20.06.18г	

		регламент о требованиях пожарной безопасности. Правила Противопожарного Режим в РФ 2012 п.61, НПБ 110-03 табл.№1 п.2;		
32	На дверях помещений, складского назначения, отсутствуют таблички обозначения категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режим в РФ 2012 п. 20	20.06.17г	
33	На видных местах отсутствует инструкция о мерах пожарной безопасности.	Правила Противопожарного Режим в РФ 2012 п. 2	20.06.17г	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором. Подписи лиц, проводивших проверку:

Дознаватель отделения надзорной деятельности и ПР по Егорлыкскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области

ст. лейтенант внутренней службы

Семенцов Кирилл Александрович

«02» августа 2016 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующий Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детского сада №3 «Алёнушка»

Штепа Ольга Алексеевна

(должность, фамилия, инициалы)

«02» августа 2016г.



✓ Штепа
(подпись)